



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 13.043.625/COMUNA7/21

Buenos Aires, 29 de abril de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2021-13040365-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: ACOSTA, MARIANO 1986, ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2686, ARGERICH 359, AROMA 2394, ASAMBLEA AV. 1064, AVELLANEDA AV. 2217, BACACAY 2132 LA1, BACACAY 2132 LA2, BALBASTRO 1257, BEAUCHEF 1631, BIALET MASSE 695, BILBAO, FRANCISCO 2244, BILBAO, FRANCISCO AV. 1645, BONIFACIO, JOSE 2374, CACHIMAYO 1704, CACHIMAYO 1315 B, CACHIMAYO 720, CASTAÑARES AV. 1369, CASTRO, JUAN de 1533, CHARRUA 2253, CIPOLLETTI 566, COBO AV. 675, CONDARCO 225, CRESPO 2028, DE LAS ARTES 1211, DE LAS ARTES 1015, DEL BUEN ORDEN 1047, DEL COMERCIO 1007, DEL PROGRESO 1022, DEL PROGRESO 1182, EGUIA, MANUEL 1105, FABRE 1205, FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. 2201, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 1370, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2361, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2422, GAVILAN 918, GRANADEROS 285, LA PLATA AV. 1213, LA PORTEÑA 65, LAFERRERE, GREGORIO de 2275, LAFERRERE, GREGORIO de 2439, LAFERRERE, GREGORIO de 2042, LAFERRERE, GREGORIO de 2612 LA, MARTINEZ, VICTOR 1544, MARTINEZ, VICTOR 1941, NEPPER 1088, NEPPER 1259, NEUQUEN 2320, ORTIZ, CARLOS 955, PAEZ 1885, PEDERNERA 1240, PERGAMINO 1839, PICHEUTA 2018, PORTELA 1727, PORTELA 106, PORTELA 1651, PUMACAHUA 1393 LA, RIGLOS 1107, RIVADAVIA AV. 7278, RIVERA INDARTE AV. 617, ROBERTSON 956, ROBERTSON 756, SANTANDER 1066, SANTANDER 820, SARAZA 1201, SENILLOSA 1932, SENILLOSA 1180, THOMPSON 846, THORNE 1215, TORRES Y TENORIO, Pres. 2052, VALENCIA 2006 LD, VEDIA, AGUSTIN DE 2240, VIEL 1918, VIEL 2092, ZAÑARTU 1676/78, ZAÑARTU 790, ZAÑARTU 1273, ZELARRAYAN 810/12 LA, ZELARRAYAN 154.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: **SUACI**

FECHA DE RELEVAMIENTO:

6/11/18ARME
UBICACION DEL ARBOLCALLE **VEDIA, AGUSTIN** N° **2240**

ESPECIE BOTANICA

MORERA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: **SI** NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m) **45**DAP (cm) **30**

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal media alta

CODOMINIAS

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesos de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²**6**

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL NO PERMITIDO. SE ENCUENTRAN LAS RAICES LEVANTANDO LA VEREDA Y AFECTA A UNA CAJA TELEFONICA. BALDOSONES DE 40x60 cm.

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENE**Aviante**

Nombre y Apellido

Firma

27309.806

FMÓ DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

SILVACI COMUN

INSPECCION N°

ARME

UBICACION DEL ARBOL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

10/2/2020

CALLE

AVAN BUREN

N° 2686

ESPECIE BOTANICA

CEPA (XX)

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

80

Menor a 45°

APROX

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

pequeñas

Cavidades

CODOMINANCIAS

grandes

basal

CHORREADOS

RAIZ

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Expuesta

alta

Espesor de pared remanente (cm)

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se sugiere la extracción de la cepa. Su diámetro es difícil de determinar por encontrarse enterrado.
Plantar Tulipanero
Vereole de cemento avisado en buen estado

Datos del inspector/Verificador

Ana Vojma

Firma

35001552

FM ó DNI

Nombre y Apellido

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES G.C.B.A.					
AVISO:	S.I.A.C.J. Energía		INSPECCION N°		
ARME:			FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/6/2019	
UNICACION DEL ARBOL:	Av. Argerich		N°	359 LD	
CALLE					
ESPECIE BOTANICA	Ficus				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	11	INCLINACION: SI / NO	Menor a 45°		
DAP (cm)	80		Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
COPA DESBALANCEADA	Hacia la calle				
	Hacia la propiedad				
	Hacia el largo de la vereda				
DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	pequeñas	base	medio	alta	CHORREADOS
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levantada vereda: m²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros		Torcones		
Bajas		Que invaden espacio aéreo			<input checked="" type="checkbox"/>
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación "total" / "parcial"			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interacciones/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción: D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
Árbol de fina porte presenta fisuras cavidades con actividad de la madera, se observa ruido del podo.					
Datos del Inspector/Verificador					
Ricardo Neder		Firma		B.I.E. 2512476	
Nombre y Apellido					
FM & DNI					

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:	SUACI	INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	9/12/2019
UBICACION DEL ARBOL		N°	2394
CALLE	AROMA		
ESPECIE BOTANICA	CATALPA		
ARBOLESCO		ÁRBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	40		Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
	pequeñas	basal /	media /
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m ²	Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Secas/ Secas en las puntas		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Codonominancias	
	Bajas	Con mal ángulo de inserción	
Excesivas/ Cruzadas			
De coloración anormal			
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanced			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL / PROFUNDA			
Observaciones: ARBOL QUE NO SE ENCUENTRA EN MUY BUENAS CONDICIONES FITOSANITARIAS Y QUE POR SU INCLINACION NO SE RECOMIENDA REALIZAR PODA DE RAICES SE ENCUENTRA ROMPIENDO LA VEREDA Y CAÑO DE DESAGUE			
Datos del Inspector/Verificador			
FERNANDO AVERSENTE		Firma	
Nombre y Apellido		27309806	
		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE				N°	
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
Datos del Inspector/Verificador					
		2021.03.03 00:00:43 -03'00'			
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

ARME:

USICACION DEL ARBOL

CALLE

AV. AVELLANEDA

FECHA DE RELEVAMIENTO:

18/09/2010

N° 2217 - 17

ESPECIE BOTANICA

COMINO

ARBO SECO

-

ARBO SEMISECO

-

PARAMETROS INEGRICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

160

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

-

Menor a 45°

-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

-

Hacia la propiedad

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

-

DESCORTICZAMIENTO

-

Cortadura

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

-

FUSTE

-

local

media

alto

CODOMINANCIAS

-

pequeñas

CHORREADOS

-

grandes

Cavidad longitudinal en el tronco (m)

-

RAIZ

Espesor de pared remanente (cm)

-

Expuerta

Provoca rizoma en el frente de la propiedad: SI / NO

-

Levanta vereda: m²

-

-

-

Cedominancias

-

RAMAS

Con mal ángulo de inserción

-

Quebradas/ Flujadas

Tecones

-

Secas/ Secas en las puntas

Quis invaden espacio aéreo

-

Con cavidades/ Tumores o Canker

Gajos

Excesivas/ Cruzadas

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

Defoliación total/ parcial

-

Con signos de insectos

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ESPECIE EXTRANJERA PIURA CON ARBOLEDA LINEAL.

PROVOCAR MÚLTIPLES DAÑOS A ALTA E INTERFICIE CON INFESTACIONES DE SERVICIOS.

COMPANTE PLANTADA CON FRESCO.

CONVENCIÓN DE REPARAR 2743 DE ALTA CON
BOLSO DE 60 X 40 CM. PRIORIDAD 2.

FUE SOLICITADO COMO AV. AVELLANEDA 2205.

Datos del Inspector/Verificador

NOMBRE Y APELLIDO

Firma

20310610

FMI ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones	
			Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
			Defoliación total	parcial

*Recomendaciones del inspector:***A:** Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética**B:** Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo**C:** Extracción **D:** Tratamiento sanitario **E:** Trasplante **F:** Corte de raíces **SUPERFICIAL**
PROFUNDA**Observaciones:**

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso quintas
Fecha: 2021.04.06 19:42:15
-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones	
			Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso quintas
Fecha: 2021.03.26 20:37:25
-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
		AVISO: <i>SACT</i>		UBICACION DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>13/3/2020</i>	
ARME							
CALLE		<i>Belgrano</i>				N° <i>2361</i>	
ESPECIE BOTANICA		<i>Ficus</i>					
ARBOL SECO				ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m)		<i>77</i>		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)		<i>45</i>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION							
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BRUTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS	CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Levanta vereda: m ²		Espesor de pared remanente (cm)		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias			
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción:		Tacones	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Que invaden espacio aéreo			
		Bajas		Síntomas de enfermedades		Defoliación total / parcial	
Con excesivas/ Cruzadas							
De coloración anormal							
Con manchas foliares							
Con signos de insectos							
Recomendaciones del Inspector:							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética							
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarao/ Refaciado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo							
C: Extracción							
D: Tratamiento sanitario							
E: Trasplante							
F: Corte de raices							
SUPERFICIAL							
PROFUNDA							
Observaciones:							
<p><i>Exemplar 11 Varas y 70 años de edad</i></p> <p><i>fuste s/ hoja de salidas de corteza impresentable</i></p> <p><i>poda radical - 3x DAP</i></p> <p><i>Dejar aberturas de 12 x 12 / Vereda + edificio con bajada +</i></p> <p><i>segundo frente - 12361 LA1 dejar plancha de 1x1 / 12361 LA2</i></p> <p><i>dejarle plancha de 12x12. Total arreglar 50 m²</i></p>							
Datos del Inspector/Verificador							
<i>Patricia Návar</i>		<i>PN</i>				<i>75 152 976</i>	
Nombre y Apellido		Firma				FM & DNI	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE				N°	
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Datos del Inspector/Verificador					
		Firmado digitalmente por NADIA PALACIOS Fecha: 2021-01-20 21:46:44			
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
	grandes			

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA

Observaciones:				

Datos del Inspector/Verificador				
				
2021.04.25 18:11:20 -03'00'				
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: SUACIFECHA DE RELEVAMIENTO: 12/08/2022

ARME: _____

UBICACION DEL ARBOL:

CALLE: BilbaoN°: 1645ESPECIE BOTANICA: AilanthusARBOL SECO: —ARBOL SEMISECO: —

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° ALTURA APROX (m): 13DAP (cm): 85

ORIENTACION DE LA INCLINACION:

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA: 7DESCOPADO: —DESCOPADO Y BROTADO: —FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: —Cavidades: —FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: —RAIZ: —basal media CODOMINANCIAS: —RAIZ: —alta CHORREADOS: —RAIZ: —Cavidad longitudinal en el fusto (m): —RAIZ: —Espesor de pared remanente (cm): —RAIZ: —ORIENTACION DE LA INCLINACION: —RAIZ: —Provoca floras en el frente de la propiedad: SI / NO: —RAIZ: —



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	ANR Barrios		FECHA DE RELEVAMIENTO:	13/3/2020	
ARME			UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	Bartolomé		N°	2374	
ESPECIE BOTANICA	Plátano				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	22	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	70			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
DIRECCION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA					
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
	grandes				CHORREADOS
RAIZ					
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m ²	8				
RAMAS					
Quebradas/ Fisuradas		Codominancias			
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
Bajas		Que invaden espacio aéreo			
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS					
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfazas/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción					
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPEFRICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
Ejemplar se encuentra levantando y rompiendo vereda, imposibilidad de poda radical por no haber distancia mínima de 3 x MP.					
Poder #.					
Atos del inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		25.122.956	
				FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N° _____						
AVISO:	Extracción		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/8/2020			
ARMS:						
UBICACION DEL ARBOL:						
CALLE:	Bachimayo		N° 720 LD1			
ESPECIE BOTANICA:	Guavero					
ARBO SECO			ARBO SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	16	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°		
DAP (cm)	110			Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
Hacia la calle						
Hacia la propiedad						
Hacia el largo de la vereda						
COPA DESBALANCEADA						
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	pequeñas	basal	media	alta	COODINANCIAS	
	grandes				CHORREADOS	
RAIZ		Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Levanta vereda: m ²	Espesor de pared remanente (cm)			
		25	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS						
Quebradas/ Fisuradas		Codominancias				
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción				
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones				
Bajas		Que invaden espacio aéreo				
HOJAS						
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades				
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial				
Con signos de insectos						
Observaciones:						
<p>Exemplar de especie no permitida para arbolado de Inversión, levanta y ocupa vereda 25 m², presenta vagos expuestos sobre vereda y calle. (Correspondiente Bachimayo 7200)</p> <p>Propiedad total vereda total - 142 m² Dejar placa de 12x12.</p> <p>Propiedad en espesa Dirección 886/887)</p> <p>Extracción - la veredad, vereda muy deteriorada y negra.</p> <p>Placa 1.</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma		25.152.956		
				FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
	grandes			

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA

Observaciones:				

Datos del Inspector/Verificador				
				
2021.02.23 10:09:20 -03'00'				
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO


RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA

Observaciones:				

Datos del Inspector/Verificador				
				
2021.04.08 15:14:41 -03'00'				
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:		INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/5/2020</u>	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	<u>Av. Costanera S</u>		N° <u>1269</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>PAZAI, SO</u>		
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>14</u>	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<u>90</u>	DIRECCION DE LA INCLINACION	
COPA DESBALANCEADA		<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
	pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/> basal	<input checked="" type="checkbox"/> media
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/> alta	
RAIZ	Exposta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²		
	Quebradas/ Fisuradas	Cedominancias	
RAMAS	Secas/ Secasen las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Canzros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<input checked="" type="checkbox"/> C: Extracción	<input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario	<input type="checkbox"/> E: Trasplante	<input type="checkbox"/> F: Corte de raíces
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
<p>Se sugiere la extracción del ejemplar. Presenta una rama principal seca (2/3 de la copa), el resto de las ramas principales poseen cavidades. Sin nutrición.</p> <p>Ramas invaden el espacio aéreo (propiedad).</p> <p>Levanta y rompe vereda.</p> <p>Extray y plantar Jacaranda - Liquidambar. Nivel 3 </p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido <u>Amz Vizma</u>	Firma 		35601552
Nombre y Apellido	Firma		FM 6 DNI

$$\begin{aligned}
 \text{ANCHO} &= 74 \times 0,4 \\
 \text{LAZO} &= 7 \times 0,6 \\
 \text{PLANTILLA} &= 1,60 > 1,2
 \end{aligned}
 \quad \left. \right\} \text{PARCHE -}$$



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
--	--	--	--	--	--

2021.04.15
08:02:26 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
					SUPERFICIAL
					PROFUNDA

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
			Firmado digitalmente por NADIA PALACIOS Fecha: 2020-12-14 22:58:18		
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	Ramos		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/10/2020		
ARME					
UNICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Cobos (misma propiedad 2 clisos)		N° 675/79		
ESPECIE BOTANICA	Bucis				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	0,6	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	38	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	alta	COODINANCIAS
	grandes				CHORREADOS
RAIZ	Expuesta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Llevanta vereda: m ³		3	Espesor de pared remanente (cm)		
RAMAS		Quebradas/ Flueadas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Secas/ Secas en las puntas				Codominancias	
Con cavidades/ Tumores o Cancros				Con mal ángulo de inserción	
Bajas				Tocones	
Excesivas/ Cruzadas				Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones: Entablantos hoy varios ejemplares brotados del mismo arbol principal que fue descopado. Brotejone la extremidad del tallo brotado junto con los demás ejemplares mas pequeños.					
Brotejone m ² = 46 m ² . dejar plantón de 12-12.					
Luego plantar jarrón.					
Prioridad 5.3					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: Patricia Nader		Firma: 		Nro. de DNI: 25.152.956	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI-Ramos.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/10/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Condorco

225


ESPECIE BOTANICA

"Plátano"

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

21

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°




DAP (cm)


60

ORIENTACION DE LA INCLINACION


Hacia la calle



Hacia la propiedad




Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS


pequeñas

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes


Espesor de pared remanente (cm)



RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

Levanta vereda: m²

SI

SI NO



RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

SI

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

SI

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

SI

Tocones

Bajas

SI

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas



HOJAS

De coloración anormal

Sintomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL

PROFUNDA



Observaciones:

Especie arbórea, ricos leudan acerá, produciendo fisuras en el frente de la propiedad. Fuste ocupa más del 50% del espacio, da la acerá, obstruyendo el paso del peatón.

Datos del Inspector/Verificador

Andrea Vosté

18594259

FM ó DNI

Nombre y Apellido

Firma

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.E.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	Extracción		FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/9/2020		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	De las Artes		N° 1015		
ESPECIE BOTANICA	Fresno				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	15		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	65		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		pequeñas			CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuerta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
HOJAS	Bajas				Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas				
De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial				
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Rafaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trespalto	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones: Ejemplar presenta muy amplia base de fuste no permitiendo el paso a peatonal con seguridad reducida (peso de 55 kg). Rampa cerca 2x2. Fisura propiedad. Reparación total vereda alta - 15m ² . Dejar plantón de 8x8, filtar plantón elevado y basura. Presupuesto 5.4.					
Datos del Inspector/Verificador					
Patricia Nader				25.152.856	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACTI Común.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

14/6/2018

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Dd. Bueno Orden

N° 1047.

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

—

ARBOL SEMISECO

—

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

14

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

—

—

—

grandes

—

—

—

RAIZ

—

—

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

Expuesta

—

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

—

—

—

Quebradas/ Fisuradas

—

—

—

Secas/ Secas en las puntas

—

—

—

Con cavidades/ Tumores o Cancros

—

—

—

Bajas

—

—

—

Excesivas/ Cruzadas

—

—

—

HOJAS

—

—

—

De coloración anormal

—

—

—

Con manchas foliares

—

—

—

Con signos de insectos

—

—

—

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces


SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de gran porte, levanta y rompe vereda, no permite el paso a peatones con una velocidad reducida. Ancho de vereda 18m. provoca roturas en pisos dentro de la propiedad.


Datos del Inspector/Verificador


 Scanned with CamScanner



DNI 25.152.856

F. A. DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N°						
AVISO:	Bebeto Pineda		FECHA DE RELEVAMIENTO: 11.9.2020			
ARME:						
UBICACION DEL ARBOL:						
CALLE:	Del Progreso		N° 1022			
ESPECIE BOTANICA:	Ficus					
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBO SEMISECO	<input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	12	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>			
DAP (cm)	95	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA						
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		basal	media	alta	CODOMINIAS	
pequeñas			CHORREADOS			
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
RAMAS	Levanta vereda: m ²	2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominencias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
Bajas		Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares	Defoliación total/ parcial				
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción						
D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL						
PROFUNDA						
Observaciones:						
<p>Ejemplar presenta fuste de gran ancho al no permitirlo el peso a penumbra con una ligera inclinación (alto de 15m)</p> <p>Levanta y rompe vereda 2m². Se observa canería pluvial lindante a la plomería y rota por raíces. Digar plomería de agua.</p> <p>Resumen total vereda vieja = 15 m².</p> <p>Vereda de 1m.</p> <p>Podad 2</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido: Bautista Náder		Firma: 		N°: 25.152.956		
Nombre y Apellido:		Firma:		FM ó DNI:		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
2021.03.10 18:58:05 -03'00'					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:**A:** Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética**B:** Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado**C:** Extracción**D:** Tratamiento sanitario**E:** Trasplante**F:** Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador2021.02.23
09:14:52 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Febre

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4/03/2020

N° 1215/05

ESPECIE BOTANICA

"Plátano"

ARBOL SECO

/

ARBOL SEMISECO

/

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

18

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

/

Menor a 45°

DIA (cm)

52

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

OPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

15

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Observaciones:

Especie arbórea, provoca con sus raíces fisuras en el frente de vivienda

Altura: 1,80

Vereda vieja colchón de baldos. 0,20 m x 0,20 m
(verdial) metros cuadrados = superficie 15 m²

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Vosté

Nombre y Apellido

Firma

18530251

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento			mejorar la estetica
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado			Balanceo
C: Extracción			D: Tratamiento sanitario
			E: Trasplante
			F: Corte de raíces
			SUPERFICIAL
			PROFUNDA

Observaciones:				

Datos del Inspector/Verificador				
		2021.02.11		
		11:50:13 -03'00'		
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
AVISO:			INSPECCION N°			
Comedur Park inv 59			FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/01/2018			
ARME						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE Gimnaderos			N° 285			
ESPECIE BOTANICA Acer negundo						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) 14			INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 35			ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA <input checked="" type="checkbox"/>			DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO			
DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS		
	pequeñas <input type="checkbox"/>	media <input checked="" type="checkbox"/>	alta <input type="checkbox"/>	CHORREADOS		
RAIZ	Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1.5			Espesor de pared remanente (cm) 6		
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones		
	Bajas			Que invaden espacio aéreo <input checked="" type="checkbox"/>		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares			Defoliación total/parcial		
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input checked="" type="checkbox"/>						
Observaciones: <p>Especie no permitida para arbolado de la ciudad. Presenta corte primaria seca, numerosas cavidades en fuste y ramas con putrefacción de la madera, descortezamientos en fuste y ramas primarias.</p>						
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido Patricia Nader Firma  DNI 25.152.956 FM ó DNI						



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE			N°		
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		Menor a 45°			<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle		<input type="checkbox"/>			
Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>			
Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI			
	Levanta vereda: m2	NO			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Datos del Inspector/Verificador					
		2021.04.15 08:08:29 -03'00'			
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica**B: Tipos de poda:** Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado**C: Extracción****D: Tratamiento sanitario****E: Trasplante****F: Corte de raíces****SUPERFICIAL****PROFUNDA****Observaciones:**

Datos del Inspector/Verificador2021.01.08
16:38:59 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)	
INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	

DAP (cm)	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas	grandes	

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total parcial	

Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL PROFUNDA	

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
--	--	--	--	--	--

D. *gabriela*2021.03.10
15:27:23 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N°				
AVISO:	SUAVI EXTRACCION			
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/2/2020			
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	La Ferrere		N° 2275	
ESPECIE BOTANICA	LIMPIA TUBO (Calle y lemon 70)			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/> X	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
	pequeñas	basal	media	alta
grandes				CODOMINANCIAS
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levanta vereda: m ² 10,32 m ²			
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas			
	Secas/ Secas en las puntas			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			
Bajas				
Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces G: Superficie Profunda				
Observaciones:				
Se sugiere la extracción del ejemplar semiseco. Reparación parcial de la vereda. Solo el área afectado, con baldosas de 60x40. Reparar 10,32 m ² Agrandar la plantera a 1,2 x 1,2 m Se dejó a criterio administrativo la reparación completa de veredas o no (8,40 x 3,80 - 1,2 x 1,20 = 22,08 m ²)				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI
Año Vigena				35 601 552



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/03/2021

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

GRIGORIO DE INTENDER

N° 2612 LA

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

17

DAP (cm)

62

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

FUSTE

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

E: Tratamiento sanitario

F: Corte de raices

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

Observaciones:

PRIORIDAD 1 AL MOMENTO DE LA INSPECCION Y MEDIANTE OBSERVACION VISUAL SE OBSERVA UN PARAISO COMPLETAMENTE SECO POR LO QUE SE SUGIERE EXTRACCION A LA BREVEDAD POSIBLE. TAMBIEN SE SOLICITA REPOSICION DEL EJEMPLAR, TAMAÑO PLANTERA 2m x 2,8 - AV: 4m

Datos del Inspector/Verificador

MERRINO NOELIA

Nombre y Apellido

Firma

MERRINO NOELIA

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/8/2020
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	MARIANO ACOSTA		N° 1986
ESPECIE BOTANICA	PARAISO		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	42	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/>		CODOMINANCIAS
	pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>		CHORREADOS
RAIZ	Expuesta <input type="checkbox"/>	SI	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m2	34	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		
	De coloración anormal <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares <input type="checkbox"/>		Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones: EJEMPLAR QUE LEVANTA BALDOSAS A LO LARGO DE TODA LA VEREDA, CON RAIZ EXPUESTA NO ES ACONSEJABLE CORTE DE RAICES, POR LO QUE SE RECOMIENDA SU EXTRACCION REPARAR VEREDA COMPLETA 34 M2 PRIORIDAD 5.1			
Datos del Inspector/Verificador NADIA PALACIOS Nombre y Apellido  Firma 32676731 FM ó DNI			

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°



AVISO:

RELEVAMIENTO CORREDOR

FECHA DE RELEVAMIENTO:

8/10/2022

ARME:

VERIFICACION DEL ARBOL:

CALLE:

NEPPER

N° 1088

ESPECIE BOTANICA:

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:

ALTURA APROX (m):

2

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm):

21

ORIENTACION DE LA INCLINACION:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

bessel

media

CODOMINANCIAS

pequeñas

alta

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fusto (m)

RAIZ

Expuesta

Espesor de pared ramamiento (cm)

Levanta vereda: m²

Provoca floras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Flustradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

RAIZ

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Observaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarero/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DECOMPOSICION,
DESCOPADO Y CON PRESENCIA DE FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

P 3

Datos del Inspector/Verificador


FERNANDO AVERGENTE

Firma

Nombre y Apellido

27309806

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO: SUACI		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/3/2020	
ARME		N° 1259	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE NEPPER			
ESPECIE BOTANICA Fresno			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 14		INCLINACION: SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) 70		ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes			CODOMINIAS
RAIZ		CHORREADOS	
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m ²			
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas		Codominias	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción	
Bajas		Tocones	
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		Sintomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raices	
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones: <i>Yempon en base estadio folicuerto, pero este ubicado en vereda muy angosta de 1,2 m, sin posibilidades de realizar corte de tallos, levante la vereda y el corte de fondo. Se recomienda la extracción.</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido Florurio Botwright		Firma 	
		NIF: 36.931.386	
		FM & DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES G.C.B.A.					
AVISO:	SUACI		FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/8/2019	
ARME:			INSPECCION N°:		
UBICACIÓN DEL ARBOL			N°:	2320	
CALLE	NEUQUÉN				
ESPECIE BOTANICA	FICUS				
ARBOLE SECO	-	ARBOLE SEMISECO	-		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	15	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	45			Menor a 45°	<input checked="" type="checkbox"/>
		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		CODOMINANCIAS			
		CHORREADOS			
pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
grandes	Espesor de pared remanente (cm)				
RAIZ	Expuesta <input checked="" type="checkbox"/>	Levanta vereda: m ² <input type="checkbox"/> 3,1M	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Síntomas de enfermedades			
	De coloración anormal	Defoliación total / parcial			
	Con manchas foliares				
Con signos de insectos					
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
<i>Observaciones:</i> Ejemplar no permitido por el ancho de vereda (2,6 m). Levanta vereda y cordón. No recomendado para recorrido de raíces. Se recomienda ver extracción.					
<i>Datos del Inspector/Verificador</i>					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

PAEZ

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/12/2019

N° 1885

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

X

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

X

DAP (cm)

41

Menor a 45°

X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

X

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

X

pequeñas

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

grandes

alta

CODOMINANCIAS

RAIZ

Expuesta

X

CHORREADOS

Levanta vereda: m²

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAMAS

X

Espesor de pared remanente (cm)

Quebradas/ Fisuradas

X

X

Secas/ Secas en las puntas

X

Codominancias

Con cavidades/ Tumores o Cancros

X

Con mal ángulo de inserción

Bajas

X

Tocones

Excesivas/ Cruzadas

X

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

X

Síntomas de enfermedades

De coloración anormal

X

Defoliación total / parcial

Con manchas foliares

X

Con signos de Insectos

X

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL DESCOPADO TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DECOMPOSICION.

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Trabajante

Nombre y Apellido

Firma

27309806

FM 6 DNI

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
AVISO:	Poda de Corredor		18/07/2019		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Pedernera		N. 1240 4D		
ESPECIE BOTANICA	Palo borracho				
ARBOL SECO	—		ARBOL SEMISECO		—
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	13		INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	56		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	—		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	X		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m ²	7			
RAMAS	Quebradas/ Flisuradas	X		Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	X		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	/		Tocones	
	Bajas	X		Que invaden espacio aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	/		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	/		Defoliación total/ parcial	
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
<input checked="" type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA					
Observaciones: <p>Ejemplares de gran porte, no recomendados en arbolado urbano para veredas por los inconvenientes que ocasiona. Presenta raíces de gran tamaño que danan pluvial y levantan la vereda. Se recomienda su extracción y posterior aterro de vereda y plantar.</p>					
Datos del Inspector/Verificador Cecilia Corsetti  Nombre y Apellido: Cecilia Corsetti Firma:  Nº de FM ó DNI: 33.850.114					

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO: RELEVAMIENTO LINEAL		INSPECCION N°		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>23/10/2020</u>		
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE PICHETTA		N° 2018		
ESPECIE BOTANICA LIGUSTRO				
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) 5		INCLINACION: SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°		
DAP (cm) 23		DIRECCION DE LA INCLINACION <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	sita
pequeñas			DESCOPADO Y BROTEADO	
grandes			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
RAIZ	Expuesta	CODOMINANCIAS		
		CHORREADOS		
Levanta vereda: m ²		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
		Espesor de pared remanente (cm)		
		Provoca fresas en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominiencias		
		Con mal ángulo de inserción		
Secas/ Secas en las puntas		Tacones		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo		
Bajas				
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante
				F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL / PROFUNDA
Observaciones: ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DESCOMPOSICION				
(P3)				
Datos del Inspector/Verificador				
FERNANDO AVERSENTE		Tressati		27309806
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI - Ríos

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Parte 12

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/08/19

N° 106

ESPECIE BOTANICA

"Ficus"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANTARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

grandes

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

SI

SI

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

SI

SI

SI

SI

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

SI

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, NO A PTA, pre arbolizado urbano

Ríos levantan veredas y producen fisuras en el

frente de viviendas.

LA de la dirección causa daño a electricidad, comprometida por ríos

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Kostel

Firma

18594258

FM / DNI

Nombre y Apellido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: _____

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

CALLE N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTIURA APPROX (m)

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la

DESCORADO Y BROTAZO

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<i>Cavidades</i>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media		
	pequeñas				
	grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		

HOJAS	Con manchas foliares Con signos de insectos		Defoliación total parcial	
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda:	Reducción Riesgo	Eliminar interferencias	Reducir sombra	resistencia al viento
B: Tipos de poda:	Formación	Limpieza	Aclareo	Refaldado
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL PROFUNDA

Datos del Inspector/Verificador	 <div style="display: flex; align-items: center;"> C <div> Firmado digitalmente por MIGUEL BENTANCOUR Fecha: 2021-01-12 12: 27:26 </div> </div>	
Nombre y Apellido	Firma	EM. ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Pumacalzada

N° 1393 (LA)

ESPECIE BOTANICA

"Tilo"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

Con mal ángulo de inserción

RAIZ

RAZAS

<p

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:	Riesgo
ARME:	

UBICACION DEL ARBOL

CALLE:	Del Progreso	Nº:	1182 / 84
--------	--------------	-----	-----------

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX (m): 16

DAP (cm): 74

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS
	basal	media	alta	
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	CHORREADOS
grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ	Expuesta	Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAMAS	Quebradas/ Flsuradas	Secas/ Secas en las puntas	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Bajas	Excesivas/ Cruzadas	Codominancias
						<input type="checkbox"/>
						Con mal ángulo de inserción
						Tocones
						Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal	Con manchas foliares	Con signos de insectos	Sintomas de enfermedades		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Defoliación total./parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de gran porte, no permite el paso

a personas con movilidad reducida, se encuentra
en vereda de 1m con un paso muy reducido de
0,3m, fisura grande y profunda la anterioridad
en la misma.

Datos del Inspector/Verificador

Patricia Heras

Firma

DNI 25.152.452

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones	
			Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética**B: Tipos de poda:** Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado**C: Extracción****D: Tratamiento sanitario****E: Trasplante****F: Corte de raíces****SUPERFICIAL****PROFUNDA****Observaciones:**

Datos del Inspector/Verificador*D. Gómez
gabriela*

2021.04.07

15:57:33 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>	
<u>CALLE</u>	<u>Nº</u>

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

INCLINACION - SI NO - MÁXIMA 45°

Monopole 45°

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	
			Hacia la propiedad	
			Hacia el largo de la vereda	

COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	

FUSTE	DESCRIPCIONES FISICAS	Cavidades			ROCHADURAS FUNDICAS	
		basal	media			
	pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codo/Inflamaciones Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
	Secas/ Secas en las puntas	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	
	Bajas	
	Excesivas/ Cruzadas	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación total parcial	

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción **D: Tratamiento sanitario** **E: Trasplante** **F: Corte de raíces** **SUPERFICIAL**

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

[Signature]

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso quintas
Fecha: 2021.04.05 23:38:08
2021

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO:	SUACI		FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/10/2020		
ARME:					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL:					
CALLE:	Av. RIVERA INDARTE		N° 617 LD		
ESPECIE BOTÁNICA:	PLATANO				
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ÁRBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
ALTURA APROX (m)	15		INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	63		Menor a 45°	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN					
Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
FUSTE	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS
RAIZ	Exuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Espesor de pared ramamenta (cm)			
RAMAS	Secas / Secas en las puntas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
HOJAS	Con cavidades / Tumores o Cancros	Codominiencias			
		Con mal ángulo de inserción			
HOJAS	Bajas	Tocones			
		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas / Cruzadas	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo / Eliminar interferencias / Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclarado / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones: EL EJEMPLAR PRESENTA UNA CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE CON SIGNOS DE HABER SIDO QUEMADO Y PRESENCIA DE INSECTOS					
P3					
Datos del Inspector/Verificador					
FERNANDO AVERSENTE		Toscenti		27309806	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°	
AVISO:	SUACI		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	ROBERTSON N° 756		
ESPECIE BOTANICA	PLATANO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	20	INCLINACION: SI / NO	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	51	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	<i>Cavidades</i>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	CODOMINIAS
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominias
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Bajás	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones
	Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	<input checked="" type="checkbox"/>	Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL / PROFUNDA			
Observaciones: ARBOL NO PERMITIDO PARA ESTE ANCHO DE VEREDA SUS RAICES ROMPEN LA VEREDA, NO PERMITE EL PASO DEL AUTO AL GARAGE. EN LA BASE DEL FUSTE PRESENTA PATA DE ELEFANTE.			
Datos del inspector/Verificador			
FERNANDO AVERSENTE		<i>Fernando Aversente</i>	27309 806
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/9/2020
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	ROBERTSON		N° 956
ESPECIE BOTANICA	PASAISO		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APPROX (m)	10	INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> X
DAP (cm)	42	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta pequeñas <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		CODOMINANCIAS
			CHORREADOS
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones: EJEMPLAR CON LEVE INCLINACION HACIA LA CALLE Y CAVIDADES EN LA PARTE MEDIA DE SU FUSTE NO ES CONSEJABLE REALIZARLE UN CORTE DE RAICES EN ESE ANCHO DE VEREDA (1.8 MTS) REPARAR VEREDA COMPLETA(12M2) SE RECOMIENDA SU EXTRACCION PRIORIDAD 3			
Datos del Inspector/Verificador  NADIA PALACIOS _____ Nombre y Apellido _____ Firma _____			
		32676731	FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SIAU

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/09/2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Santander

N°

820

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus sp. (Arbol del Cielo)

ARBOL SECO

-


ARBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: S / NO

Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)


9

DAP (cm)

28

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

-

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

-

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

X

pequeñas

grandes

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

/

RAIZ

Expuesta

-

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

Levanta vereda: m²

8

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

X

Codominancias

X

Secas/ Secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

X

Con cavidades/ Tumores o Cancros

X

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo

X

Excesivas/ Cruzadas

-

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

Defoliación total/parcial

Observaciones:

Ejemplar de porte mediano. Especie no recomendada para ambientes lineales. Presenta malestar estético ya que tiene 3 ejes dominantes, 2 de ellos se encuentran con lechos meridionales y desequilibrados. Levanta la vereda y obstruye el frente de la propiedad por las características de sus raíces, propias de esta especie. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Carla Gorsetti

Firma

33350/14

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
2021.03.22 19:06:01 -03'00'					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		


HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total	parcial	

Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
					SUPERFICIAL
					PROFUNDA

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
 Firmado digitalmente por Patricia Nador Fecha: 2020.12.09 12:28:31 -03'00'					
Nombre y Apellido			Firma		

FM ó DNI

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPeCCION N° _____			
AVISO:	SACI COMUN		
ARME:	FECHA DE RELEVAMIENTO: _____		
LOCALIZACION DEL ARBOL:	CALLE: SEVILLOSA N° 1832		
ESPECIE BOTANICA:	NERIUM OLEANDER		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	33	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO:	DESCOPADO	
		Cavidades	DESCOPADO Y BROTADO
RAIZ	basal	media	alta
	pequeñas	grandes	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Expuesta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Levanta vereda: m ²	CODOMINIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominiencias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros			
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
Tocones			
Que invaden espacio aereo			
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
		E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Extracción de ejemplares que serán Plantar Phytinia			
Nivel 3			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: Ana Vigna		Firma: 	
		Nº DNI: 35601552	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones	
			Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica**B: Tipos de poda:** Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado**C: Extracción****D: Tratamiento sanitario****E: Trasplante****F: Corte de raíces****SUPERFICIAL****PROFUNDA****Observaciones:**

Datos del Inspector/Verificador2021.02.26
09:36:21 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/11/18

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Thorne

N° 1215

ESPECIE BOTANICA

Ficus sp. "Ficus"

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

12

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°



Menor a 45°



DAP (cm)

72

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA



DESCOPADO



DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE DESCORTEZAMIENTO



FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades



basal

media

alta

CODOMINANCIAS



pequeñas

CHORREADOS



grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)



Espesor de pared remanente (cm)



RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

6

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias



Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones



Bajas

Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades



Con manchas foliares

Defoliación total / parcial



Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ancho de Avenida: 4,40. - Bolados: 20x20 -

A reparar 6 m =

Arbol no recomendado para arbolado urbano -

Datos del Inspector/Verificador

H. B. Merchán

Nombre y Apellido

Firma

14233.228

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: SVACI

ARME
UBICACION DEL ARBOL

CALLE Tortes y Tucumán

ESPECIE BOTANICA XX

ARBOL SECO X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO -

N° 2052

ALTURA APROX (m) 5

DAP (cm) 26

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Codominias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-</p

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	RELEVAMIENTO LINEAL	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>23/10/2020</u>		
ARME				
UNICACION DEL ARBOL				
CALLE	VALENCIA	N° <u>2006 (D)</u>		
ESPECIE BOTANICA	<u>XX</u>			
ARBOLE SECO		ARBOLE SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<u>0,3</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<u>24</u>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	Cavidades			
	pequeñas	basal	media	alta
	grandes			
RAIZ	Cavidad longitudinal en el fusto (m)			
	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²			
RAMAS	Fructificaciones fungicas			
	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros				
Bajas				
Excásivas/ Cruzadas				
HOJAS	Tocones			
	De coloración anormal	Que invaden espacio aéreo		
	Con manchas foliares			
Con signos de insectos				
Síntomas de enfermedades				
Defoliación total / parcial				
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		
		E: Tresplante		
		F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL				
PROFUNDA				
Observaciones: <u>RETIRAR TOCON</u>				
(P3)				
Datos del Inspector/Verificador				
FERNANDO AVERSENTE		Firma <u>Fernan</u>		
Nombre y Apellido		FM ó DNI <u>27309 806</u>		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°



G.C.B.A.

AVISO: Relevamiento correcto

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE Victor Martínez N° 1544ESPECIE BOTANICA "París"ARBOL SECO ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° SIMenor a 45° SIALTURA APROX (m) 9DIAM (cm) 42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle SIHacia la propiedad SIHacia el largo de la vereda SICOPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

RAIZ

Expuseta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI (NO)

Levanta vereda: m² 9

RAMAS Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tacones

Bajas

Que invaden espacio aéreo SI

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de Insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Esperie zóñez, se observan ramas primarias con cavidades.

RAICES levanta vereda.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido Andrés V. VistaleFirma CONOTNº 18593255

FM (DNI)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
		2021.01.19 23:58:19 -03'00'			
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
	grandes			

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA

Observaciones:				

Datos del Inspector/Verificador				
D. <i>D. Gómez</i> 2021.04.16 17:40:10 -03'00'				
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE			N°		
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
				Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
				Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
				Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Datos del Inspector/Verificador					
				2021.01.17 18:39:13 -03'00'	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/07/2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ZANJARU

N° 1676/78

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acerifolia (Plátano).

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

95

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

media

alta

CHORREADOS

grandes

(X) con tronco invertido.

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cántros

Tocones

Bajos

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se pudo observar que el ejemplar presenta pudrición castaña, la cual afecta toda su base. Las raíces levantan la vereda, haciéndola intranitable. NO es aconsejable realizar el corte de raíces de anclaje porque afectaría gravemente su estabilidad. Se recomienda su extracción (Ley 3263, art. 15, inc. b y c) La evaluación fue visual, sin instrumentos.

Datos del Inspector/Verificador

MARÍA V. HASLOP

Cuthforth

22201467.

Nombre y Apellido

Firma

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones	
			Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica**B: Tipos de poda:** Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado**C: Extracción****D: Tratamiento sanitario****E: Trasplante****F: Corte de raíces****SUPERFICIAL****PROFUNDA****Observaciones:**

Datos del Inspector/Verificador2021.04.02
19:02:19 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)				
INCLINACION:	SI	NO	Mayor a 45°	
			Menor a 45°	

DAP (cm)		
ORIENTACION DE LA INCLINACION		
	Hacia la calle	
	Hacia la propiedad	
	Hacia el largo de la vereda	

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media		
		pequeñas			
grandes					

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	SI	NO
------	--------------------------------	--	---	----	----

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
-------	--	--	--	--

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento			mejorar la estetica
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado			Balanceo
C: Extracción			D: Tratamiento sanitario
			E: Trasplante
			F: Corte de raíces
			SUPERFICIAL
			PROFUNDA

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
 2021.04.09 10:16:40 -03'00'					
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	Extracción Socio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/8/2020		
ARME:					
LOCALIZACION DEL ARBOL					
CALLE:	Zelarino 2000		(Correspondiente a calle) (ultimo numero)		N° 810/12-2A.
ESPECIE BOTANICA:	Jacaranda				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m):	2	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm):	55	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
FUSTE	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	pequeñas	media	alta	CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
	Lavanza vereda: m ²	Espesor de pared remanente (cm)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Secas/ Sacas en las puntas		Codominancias		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancras		Con mal ángulo de inserción		
	Bajas		Tocones		
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones: Extraer copa de 2m de alto en proceso de podación. Reparar fuste por madera vieja en mal estado. Ceder plantas. Zelarino 110/12 cierto hoy ritmo DAP 25 x 4 No requiere intervención ampliar plantas a 12x12. Total vereda para reparar = 24 m ²					
Procedimiento 3					
Datos del Inspector/Verificador					
Patricia Nahr		Firma		25 152 956	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
grandes				

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI	NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones	
			Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador2021.04.09
10:27:08 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informes técnicos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 80 pagina/s.