

Gerencia de Control de la Operación				Seguimiento de Auscultación por Ultrasonido - 2017
SBASE				
IFF - Vías				
Fecha	Línea	Sección	Observaciones	
mar 3/1/2017	B	Alen - C. Pellegrini	Sin novedad	
jue 5/1/2017	B	C. Pellegrini - Uruguay	Exfoliación del hongo	
lun 9/1/2017	B	Florida - Uruguay	Exfoliación del hongo	
mar 10/1/2017	B	Uruguay - Pasteur	Fisura eclisada	
mar 10/1/2017	B	Uruguay - Pasteur	Aplanadura con desprendimiento de material sobre gotera	
mié 11/1/2017	B	Uruguay - Pasteur	Aplanadura y laminación en gotera	
mié 11/1/2017	B	Uruguay - Pasteur	Aplanadura en gotera	
mié 11/1/2017	B	Uruguay - Pasteur	Aplanadura en gotera	
mié 11/1/2017	B	Uruguay - Pasteur	Aplanadura en gotera	
jue 12/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Aplanadura en hongo sobre gotera	
jue 12/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Aplanadura con exfoliación	
jue 12/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Exfoliación sobre soldadura aluminotérmica	
jue 12/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Laminación en hongo sobre Gotera	
vie 13/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Exfoliación sobre hongo	
vie 13/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Desprendimiento de material en gotera	
vie 13/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Laminación bajo gotera	
vie 13/1/2017	B	Pasteur - Carlos Gardel	Laminación	
mar 26/3/2017	B	Gardel - Medrano	Sin novedad	
jue 30/3/2017	B	Medrano - Gallardo	Sin novedad	
lun 3/4/2017	B	Medrano - Gallardo	Sin novedad	
vie 7/4/2017	B	Gardel - Medrano	Sin novedad	
mar 11/4/2017	B	Gallardo - Dorrego	Sin novedad	
mié 12/4/2017	B	Gallardo - Malabia	Sin novedad	
mar 18/4/2017	B	Malabia - Dorrego	Aplanadura y exfoliación	
mar 18/4/2017	B	Malabia - Dorrego	Aplanadura y desprendimiento de material	
mar 18/4/2017	B	Malabia - Dorrego	Goteo sobre hongo y marcas de deterioro	
lun 24/4/2017	B	Dorrego - F. Lacroze	Sin novedad	
mar 25/4/2017	B	Dorrego - F. Lacroze	Sin novedad	
mié 26/4/2017	B	F. Lacroze - Tromador	Discontinuidad sobre soldadura	
mié 26/4/2017	B	F. Lacroze - Tromador	Rotura de pie de cruce [1] con eclisa existente	
vie 28/4/2017	B	Tromador - Los Incas	Fisura en hongo con eclisa existente	
mar 2/5/2017	B	Lacroze - Tromador	Sin novedad	
mié 3/5/2017	B	Los Incas - Echeverría	Exfoliaciones sobre hongo	
jue 4/5/2017	B	Tromador - Los Incas	Sin novedad	
vie 5/5/2017	B	Los Incas - Echeverría	Sin novedad	
lun 8/5/2017	B	Rosas - Echeverría	Sin novedad	
mié 10/5/2017	B	Rosas - Echeverría	Sin novedad	
jue 11/5/2017	C	Constitución - Independencia	Sin novedad	
vie 12/5/2017	C	Constitución - Independencia	Sin novedad	
lun 15/5/2017	C	Lavalle - Retiro	Desprendimiento de material en soldadura aluminotérmica	
lun 15/5/2017	C	Independencia - Av. De Mayo	Sin novedad	
mar 16/5/2017	C	Independencia - Av. De Mayo	Aplanadura con exfoliación sobre hongo en soldadura aluminotérmica	
mié 17/5/2017	C	Av. de Mayo - Diagonal Norte	Falta de colada en soldadura aluminotérmica	
mié 17/5/2017	C	Av. De Mayo - Diagonal Norte	Aplanadura	
mar 23/5/2017	C	Lavalle - Av. De Mayo	Aplanaduras con desprendimiento de material.	
mié 24/5/2017	C	Lavalle - Retiro	Sin novedad	
lun 28/5/2017	C	Andén Constitución	Sin novedad	
mar 30/5/2017	C	Enlace C-E	Sin novedad	
mié 31/5/2017	C	Av. De Mayo - Diagonal Norte	Sin novedad	
jue 1/6/2017	C	Enlace C-D	Sin novedad	
vie 2/6/2017	C	Lavalle - Diagonal Norte	Sin novedad	
lun 5/6/2017	A	Plaza de Mayo - Lima	Sin novedad	
mar 6/6/2017	A	Plaza de Mayo - Lima	Sin novedad	
mié 7/6/2017	A	Lima - Congreso	Sin novedad	
jue 8/6/2017	A	Miserere - Congreso	Sin novedad	
vie 9/6/2017	A	Miserere - Congreso	Sin novedad	
lun 12/6/2017	A	Miserere - Loria	Sin novedad	
mar 13/6/2017	A	Miserere - Loria	Exfoliaciones sobre hongo a lo largo de 3m de riel	
mié 14/6/2017	A	Loria - Río de Janeiro	Fisura sobre Hongo, en soldadura aluminotérmica	
jue 15/6/2017	A	Castro Barros - Acayte	Sin novedad	
vie 16/6/2017	A	Río de Janeiro - Acayte	Fisura superficial, sobre soldadura aluminotérmica	
lun 19/6/2017	A	Acayte - Primera Junta	Sin novedad	
mié 21/6/2017	A	Acayte - Puan	Sin novedad	
jue 22/6/2017	A	Lima - Congreso	Fisura sobre hongo	
lun 11/7/2017	A	Primera Junta - Carabobo	Sin novedad	
mar 13/7/2017	A	Puan - Carabobo	Sin novedad	
mié 2/8/2017	A	Carabobo - Flores	Fisura superficial en soldadura aluminotérmica	
mié 2/8/2017	A	Carabobo - Flores	Exfoliación en soldadura aluminotérmica	
mié 2/8/2017	A	Carabobo - Flores	Poro superficial en soldadura aluminotérmica	
lun 7/8/2017	A	Carabobo - San Pedro	Sin novedad	
mar 8/8/2017	A	Carabobo - San Pedro	Sin novedad	
vie 11/8/2017	A	Florida - Alen	Aplanadura y exfoliación en soldadura aluminotérmica	
vie 11/8/2017	A	Fiori - Alen	Fisura eclisada	
lun 14/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura sobre hongo	
lun 14/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura y desprendimiento de material	
lun 14/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura y desprendimiento de material	
lun 14/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura y desprendimiento de material	
mar 15/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura	
mar 15/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura	
mar 15/8/2017	D	Catedral - Tribunales	Aplanadura	
mié 16/8/2017	D	Tribunales - Facultad de Medicina	Poro en Hongo con faltante de material	
mié 16/8/2017	D	Tribunales - Facultad de Medicina	Aplanadura	
jue 17/8/2017	D	Tribunales - Facultad de Medicina	Fisura superficial sobre Hongo en soldadura aluminotérmica	
jue 17/8/2017	D	Tribunales - Facultad de Medicina	Corrosión en riel	
vie 18/8/2017	D	Facultad de Medicina - Pueyrredón	Sin novedad	
mié 23/8/2017	D	Facultad de Medicina - Pueyrredón	Desprendimiento de material	
mié 23/8/2017	D	Facultad de Medicina - Pueyrredón	Desprendimiento de material	
jue 24/8/2017	D	Pueyrredón - Agüero	Sin novedad	
vie 25/8/2017	D	Pueyrredón - Agüero	Indicación longitudinal de 13 mm en soldadura aluminotérmica	
lun 28/8/2017	D	Agüero - S. Ortiz	Desprendimiento de material	
lun 28/8/2017	D	Agüero - S. Ortiz	Bajo eco de fondo y ruido por gotera	
jue 1/9/2017	D	S. Ortiz - Palermo	Indicación angular sobre soldadura aluminotérmica (38°)	
lun 4/9/2017	D	S. Ortiz - Palermo	Indicación angular sobre soldadura aluminotérmica	
lun 4/9/2017	D	S. Ortiz - Palermo	Fisura superficial sobre soldadura	
mar 5/9/2017	D	Palermo - Carranza	Sin novedad	
mié 6/9/2017	D	Palermo - Carranza	Sin novedad	
jue 7/9/2017	D	Carranza - Oñeros	Indicación angular sobre soldadura aluminotérmica	
jue 7/9/2017	D	Carranza - Oñeros	10 metros de indicación longitudinal	
vie 8/9/2017	D	Carranza - Oñeros	Sin novedad	
lun 11/9/2017	D	Oñeros - Hernández	Sin novedad	
mar 12/9/2017	D	Oñeros - Hernández	Sin novedad	
mié 13/9/2017	D	Hernández - Congreso de Tucumán	Fisura superficial (3 mm de profundidad)	
mar 19/9/2017	H	Las Heras - Santa Fe	Fisura superficial en soldadura aluminotérmica	
mar 19/9/2017	H	Las Heras - Santa Fe	Fisura superficial en soldadura aluminotérmica	
mar 19/9/2017	H	Las Heras - Santa Fe	Fisura superficial en soldadura aluminotérmica	
mié 20/9/2017	H	Las Heras - Santa Fe	Sin novedad	
mar 25/9/2017	H	Santa Fe - Corrientes	Fisura superficial sobre Hongo en soldadura aluminotérmica	
mar 26/9/2017	H	Santa Fe - Corrientes	Fisura superficial sobre soldadura aluminotérmica	
mié 27/9/2017	H	Once - Venezuela	Sin novedad	
jue 28/9/2017	H	Corrientes - Once	Sin novedad	
jue 29/9/2017	H	Corrientes - Once	Sin novedad	
vie 29/9/2017	H	Once - Venezuela	Desprendimiento de material sobre soldadura aluminotérmica	
mar 3/10/2017	H	Venezuela - Humberto Primero	Sin novedad	
mié 4/10/2017	H	Venezuela - Humberto Primero	Desprendimiento de material del hongo (soldadura)	
jue 5/10/2017	H	Humberto Primero - Inclán	Sin novedad	
vie 6/10/2017	H	Humberto Primero - Inclán	Sin novedad	
lun 9/10/2017	H	Inclán - Caseros	Fisura longitudinal sobre hongo	
mié 11/10/2017	H	Inclán - Caseros	Sin novedad	
mié 13/10/2017	H	Caseros - Hospitales	Sin novedad	
jue 19/10/2017	H	Caseros - Hospitales	Sin novedad	
lun 23/10/2017	E	Bolívar - Independencia	Sin novedad	
lun 23/10/2017	A	Loria - Castro Barros	Sin novedad	
mar 24/10/2017	E	Bolívar - Independencia	Sin novedad	
jue 25/10/2017	E	Independencia - San José	Sin novedad	
vie 27/10/2017	E	Independencia - San José	Tramo de riel acusa bajo eco de sonido	
lun 30/10/2017	E	San José - Pichincha	Sin novedad	
mar 31/10/2017	E	San José - Pichincha	Desprendimiento de material sobre hongo	
mié 1/11/2017	E	Pichincha - Urquiza	Sin novedad	
jue 2/11/2017	E	Pichincha - Urquiza	Sin novedad	
vie 3/11/2017	E	Urquiza - Boedo	Indicación angular 70°	
lun 6/11/2017	E	Urquiza - Boedo	Desprendimiento de material sobre hongo	
lun 6/11/2017	E	Urquiza - Boedo	Indicación angular 38°	
mar 7/11/2017	E	Boedo - Av. La Plata	Sin novedad	
mié 8/11/2017	E	Av. La Plata - Boedo	Sin novedad	
jue 9/11/2017	E	Av. La Plata - Moreno	Sin novedad	
vie 10/11/2017	E	J.M. Moreno - Emilio Mitre	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
vie 10/11/2017	E	J.M. Moreno - Emilio Mitre	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
lun 13/11/2017	E	J.M. Moreno - Av. La Plata	Sin novedad	
mar 14/11/2017	E	J.M. Moreno - Emilio Mitre	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
mar 14/11/2017	E	J.M. Moreno - Emilio Mitre	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
mar 14/11/2017	E	J.M. Moreno - Emilio Mitre	Indicación angular 0°, tramo de 60 cm y defecto interno en sector delimitado	
jue 16/11/2017	E	Emilio Mitre - Medalla	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
jue 16/11/2017	E	Emilio Mitre - Medalla	Indicación angular 70° en soldadura aluminotérmica	
jue 16/11/2017	E	Emilio Mitre - Medalla	Indicación angular 0° en soldadura aluminotérmica	
jue 16/11/2017	E	Emilio Mitre - Medalla	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
vie 17/11/2017	E	Medalla Milagrosa - Varela	Sin novedad	
mar 21/11/2017	E	Emilio Mitre - Medalla	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
mié 22/11/2017	E	Varela - Virreyes	Fisura eclisada en ADV	
mié 22/11/2017	E	Varela - Virreyes	Indicación angular 38° en soldadura aluminotérmica	
jue 23/11/2017	E	Medalla Milagrosa - Varela	Sin novedad	
lun 27/11/2017	E	Medalla Milagrosa - Varela	Sin novedad	
lun 27/11/2017	E	Andén Independencia	Sin novedad	
mar 28/11/2017	A	Enlace A-D	Sin novedad	