

## Ver documento contractual



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
— 2023 - Año del 40° Aniversario de la recuperación de la Democracia

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

428-2862-OC24

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 428-0430-CME24

**Ejercicio:**

2024

**Fecha autorización:**

25/03/2024

**Fecha perfeccionamiento:**

04/04/2024

**Fecha inicio:**

4/4/2024

**Fecha finalización:**

3/7/2024

**Estado:**

Perfeccionado

**Duración del contrato:**

60 Días hábiles a partir del Inicio del documento contractual

### Datos del proceso de compra

**Número expediente:**

EX-2024-08022129- -GCABA-HQ

**Número procedimiento:**

428-0430-CME24

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin Modalidad

**Clase:**

Salud

**Encuadre legal:**

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y Decreto N° 129/23 Art. 39

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2024-11624861- -HQ

**Datos comprador**

---

**Jurisdicción:**

401 - MINISTERIO DE SALUD

**Unidad Ejecutora:**

428 - HTAL. DE QUEMADOS

**Oficina de compra:**

428 - HTAL. DE QUEMADOS

**Domicilio:**

AVDA.PEDRO GOYENA 369

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

Buenos Aires

**Teléfono:****Email:**

No definido

**Datos adjudicatario**

---

**Razón social:**

INTRAMEDICA TECNOLOGIA MEDICA S.A

**Número ente:**

252630

**Número CUIT:**

30-71439328-2

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

LLAVALLOL 5484

**Código postal:**

1419

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de BsAs

**Provincia:**

Ciudad Autonoma de Bs.As.

**Teléfono:**

47292338

**Fax:**

47292338

**Email:**

axelbere@gmail.com

**Sellos:****Detalle del documento contractual**

<b>Renglón</b>	<b>Opción</b>	<b>Código catálogo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad medida</b>	<b>Empaquetamiento</b>	<b>Especificaciones del proveedor</b>	<b>Precio unitario</b>
1	1	33.14.002.0005.971	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MONITOR MULTIPARAMETRICO . Modelo: Marca MINDRAY, Modelo PM 7000, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00	Unidad	UNIDADES	<a href="#"><u>Ver Detalle</u></a>	ARS 250000,00

**Total documento contractual****Importe total**

ARS \$250.000,00

**Importe bonificado**

ARS \$0,00

**Importe neto**

ARS \$250.000,00

Son pesos doscientos cincuenta mil con 00/100.-

## Detalle de entrega

Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Dirección	Teléfono	Plazo	Observación
1	1	33.14.002.0005.971	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MONITOR MULTIPARAMETRICO . Modelo: Marca MINDRAY, Modelo PM 7000, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00	AVDA.PEDRO GOYENA 369	4923-3022 Int 4718	Durante los 60 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	

[Ver más](#)

## Autorizadores

Nombre autoridad	Cargo	Fecha autorización
Maria Eugenia Campos Lozzia	Subdirector Hospital	25/3/2024

## Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
ARS \$ 50.000,00	0	ARS \$ 50.000,00	% 20,00

## Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable	Porcentaje disponible a prorrogar
ARS \$ 250.000,00	% 100,00

[Volver](#)

Dirección General de Compras y Contrataciones -

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)



[\(http://www.macroseguridad.net/ssl/\)](http://www.macroseguridad.net/ssl/)