



LP INTERNACIONAL 212/18

CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS Y PREMETRO

CIRCULAR CON CONSULTA N° 66

Buenos Aires, 31 de julio de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente




Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Cátedra de Compras y Contrataciones
Subterráneos de Buenos Aires S.E.



Índice de la Circular:

1.	Consulta 37370080: Flota ALSTOM	3
2.	Consulta 34090186: Material rodante	3
3.	Consulta 89090590: Material rodante	3
4.	Consulta 50200066: Torneado	3





CONSULTAS :

1. Consulta 37370080: Flota ALSTOM

"Respecto de la consulta número 89090436 sobre Revisiones de la Circular con Consulta número 51, queremos consultar si a los coches Alstom que no tienen aire acondicionado, deberá agregárseles el aire en el momento de llevar a cabo la Revisión General. Por otra parte, y con relación a esa misma consulta, solicitamos se aclare que los compromisos de las Revisiones generales para los años 2017 y 2018 eran tanto de SBASE como del Operador y su ejecución se realizó dentro de parámetros normales y estándares propios de cada revisión, con los ajustes que resultaron admisibles en cada caso, de acuerdo a las previsiones contractuales."

RESPUESTA: Téngase presente que las Revisiones Generales de los 36 coches de la flota ALSTOM 100 que se retirarán de servicio de la Línea D durante el año 2019 con el ingreso de las nuevas unidades ALSTOM 300, serán a cargo de SBASE.

2. Consulta 34090186: Material rodante

"¿SBASE podría proporcionarnos la edad en meses o años de cada coche en el documento «Kilometraje proyectado ene19_v1»?"

RESPUESTA: Se adjuntan las planillas "Kilometraje proyectado ene-19 total de coches v2.pdf" y "Kilometraje proyectado ene-19 de coches activos (sin dar de baja) v2.pdf" en las cuales se incluyen los datos solicitados en la consulta que SBASE tiene a disposición.

3. Consulta 89090590: Material rodante

"----- 3.4.2.1 01-MEDICION DE AVANCE RGs MTV. Este documento explica el programa y la revisión general de ciertos trenes. No es exhaustivo en absoluto. se ruega proporcione la lista en formato Excel, para cada tren y / o coche, indicando la fecha y el kilometraje de la última revisión 6, revisión general y reconstrucción integral, para 100 % de los trenes "

RESPUESTA: Se adjuntan las planillas "Kilometraje proyectado ene-19 total de coches v2.pdf" y "Kilometraje proyectado ene-19 de coches activos (sin dar de baja) v2.pdf" en las cuales se incluyen los datos solicitados en la consulta que SBASE tiene a disposición.

4. Consulta 50200066: Torneado

"Se ruega entregar mayores antecedentes (año, estado, plan de mantenimiento) de los tornos de fosos disponibles"

RESPUESTA: A continuación se detallan las características básicas de los sistemas de torneado bajo piso que posee SBASE:

1) TALLER COLONIA (Línea H):

- Torno Bajo piso:
 - o Marca: DANOBAT.



- o Modelo: D 1800.
- o N° serie: 530.2008.TF18.005.-
- o Año de construcción: 2010.-
- o Funciones de torneado:
 - Ruedas.
 - Discos de freno.
- o Unidades torneables:
 - Coches
 - Suelos.
 - Unidos en formaciones.
 - Bogies sueltos.
 - Pares montados sueltos.
- Sistema de Tracción de vehículos:
 - o Marca: ZAGRO.
 - o Modelo: E – Maxi XL.
 - o N° serie: 80.157.-
 - o Año de fabricación 08/2010.-
- Triturador de viruta:
 - o Marca: OMSAT.
- Cinta transportadora de viruta:
 - o Marca: Irudex.
- Polipasto a cadena 250 Kg.
- Fechas Actas de Recepción:
 - o Ingresó al servicio activo: 11/04/2011.-

2) TALLER SAN MARTÍN (LÍNEA C):

- Torno Bajo piso:
 - o Marca: TALGO.
 - o Modelo: 2122.
 - o Año de construcción: 02/1998.-
 - o Funciones de torneado:
 - Ruedas solamente.
 - o Unidades torneables:
 - Coches
- Suelos.
- Unidos en formaciones.
- Sistema de Tracción de vehículos:
 - o Marca: TALGO.
 - o 2 Carros eléctricos a ambos lados, que toman el tren por debajo de las ruedas y avanzan o retroceden el coche o la formación.-
 - o Año de fabricación 02/1998.-
- Triturador de viruta.
- Cinta transportadora de viruta.





- Polipasto a cadena 250 Kg.
- Fechas Actas de Recepción:
 - o Ingresó al servicio activo: 14/07/1998.-
 - o Fecha Ingreso a patrimonio SBASE: 2003.-

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the left of the text below.

A la fecha ambas instalaciones se encuentran activas.

